

Foto N. 1 – Tratto iniziale del Fiume Sabato considerato nelle verifiche idrauliche (vista verso monte).



Foto N. 2 – Tratto iniziale del Fiume Sabato considerato nelle verifiche idrauliche (vista verso valle).



Foto N. 3 – Tratto del Fiume Sabato nella zona “Fontana del Carpine”.



Foto N. 4 – Tratto del Fiume Sabato prima della confluenza con il Vallone Matrunolo.



Foto N. 5 – Tratto del Fiume Sabato fra Vallone Matrunolo e Vallone dell'Asino.



Foto N. 6 – Tratto del Fiume Sabato prospiciente la località “S. Croce”.




Foto N. 7 – Tratto del Fiume Sabato in località “Macello” (vista verso monte).



Foto N. 8 – Tratto del Fiume Sabato verso la confluenza con il Vallone dei Lonzilli.



Foto N. 9 – Tratto del Fiume Sabato in Contrada Fiume in corrispondenza del "Ponte Dogana" (vista verso monte).




Foto N. 10 – Tratto del Fiume Sabato in Contrada Fiume in corrispondenza del "Ponte Dogana" (vista verso valle).



Foto N. 11 – Tratto del Fiume Sabato prospiciente le sorgenti Acquaro-Pelosi (vista verso monte).



Foto N. 12 – Tratto del Fiume Sabato prospiciente le sorgenti Acquaro-Pelosi (vista verso valle).